

Harmonisatieafpraak inspectie brandbeveiliging

Betreft
2019-04 - Onderhoudsnorm sprinklerinstallatie

datum
1 juli 2019

Waarneming	Het onderhoud aan de sprinklerinstallatie is uitgevoerd, maar onduidelijk is volgens welke norm of welk voorschrift.
Toelaatbare grens	<p>Het onderhoud is aantoonbaar (bijvoorbeeld met een rapport van onderhoud op basis van Technisch Bulletin 80 Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties) en adequaat uitgevoerd.</p> <p>Als de norm die of het voorschrift dat in het uitgangspuntendocument vermeld staat anders is dan de norm die of het voorschrift dat op grond van de onderhoudsovereenkomst is gebruikt, wordt dit in het inspectierapport vermeld.</p>
Onderbouwing	<p>Bij inspectie moet worden beoordeeld of de sprinklerbeveiliging doeltreffend is. Maatgevend is de doelstelling voor de sprinklerbeveiliging in het uitgangspuntendocument (UPD). Onderdeel van de doeltreffendheidsbeoordeling is of de sprinklerinstallatie in bedrijf is en adequaat is onderhouden.</p> <p>Onderhoud is adequaat als het volgens de norm in het UPD heeft plaatsgevonden. Indien het UPD geen norm specificeert, of indien het UPD weliswaar een norm specificeert maar het onderhoud niet (geheel) volgens die norm is uitgevoerd, moet de inspecteur nagaan welke onderhoudshandelingen hadden moeten plaatsvinden om te kunnen spreken van adequaat onderhoud, en of die onderhoudshandelingen hebben plaatsgevonden.</p> <p>Indien onderhoud is uitgevoerd volgens TB 80, is op alternatieve wijze invulling gegeven aan de bedoeling van het UPD.</p>
Methode	Administratief en visueel en functioneel